

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике Башкортостан

Республика Башкортостан г. Белебей, ул. Интернациональная, д. 59а

тел. 4-21-00(код 34786), belebeyogpn@mail.ru

Акт № 104/10

по результатам рассмотрения заявления

«25» марта 20 19 г.

г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а

(место составления акта)

16 ч. 00 мин.

Государственный инспектор Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякин-

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,

ского районов по пожарному надзору Динисламов Руслан Разимович

проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 14 ч. 00 мин. «25» марта 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «25» марта 2019 г. проведено обследование документов, помещений заинтересованного лица Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан ИНН 0255011376

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: Россия, Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Первомайская, д.8а

При обследовании совместно с директором школы Дубовик Татьяны Михайловны

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объектов защиты:

Функциональная пожарная опасность здания - Ф 4.1, III-степени огнестойкости. Здание трёхэтажное. Согласно свидетельств о Государственной регистрации права 04 АД № 250095, 04 АД 250096, 04 АЕ № 706113 находится в оперативном управлении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. Наружные и внутренние стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты. Крыша двухскатная шиферная по деревянной обрешетка. Здание школы электрифицировано, отопление центральное. Этажи здания имеют по 2 рассредоточенных эвакуационных выхода с этажа. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) имеются, исправны, рассредоточены по зданию и находятся в легкодоступных местах. В здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, имеется вывод сигнала

на пульт пожарной охраны. Предоставлен акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ, от 16.03.2019г. АПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии. Заключены договора на техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних сетей АПС и СОУЭ, на техническое обслуживание комплекса средств автоматического вывода сигнала от АПС на пульт централизованного наблюдения МЧС РФ по РБ. Ответственное лицо за пожарную безопасность обучено по программе пожарно-технического минимума, удостоверение представлено. Планы эвакуации людей имеются в наличии и соответствуют требованиям ГОСТ Р. Инструкции по пожарной безопасности разработаны, утверждены руководителем. Пути эвакуации в учреждении не загромождены. У обследуемого учреждения, снаружи здания расположен один пожарный гидрант, на расстоянии 5 метров. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом. Предоставлен протокол №Д-373-2016 испытаний по контролю качества огнезащитной обработке конструкции из древесины.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:


| № п/п | Наименование нарушений (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием пунктов нормативных актов, требования которых нарушены) | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово Дубовик Т.М.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«25» марта 2019 г.


(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МАУ ДО ДШИ №2 р.п. Приютово Дубовик Т.М.

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты, соответствует требованиям пожарной безопасности


«25» марта 2019 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора (подпись) по пожарному надзору)

«25» 03 2019 г.


/Р.Р.Динисламов/
М.Л.П.*

-место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору